

RU Руководство по эксплуатации

устройство зарядное инверторное
BC-30iS, BC-40iS, BC-60iS



ПРОЧИТАЙТЕ РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МАШИНЫ

EAC

Уважаемый покупатель!

Благодарим за покупку продукции BRAIT®.

В данном руководстве приведены правила эксплуатации инструмента BRAIT®.

Перед началом работ внимательно прочтите руководство. Эксплуатируйте инструмент в соответствии с правилами и с учетом требований безопасности, а также руководствуясь здравым смыслом. Сохраните инструкцию, при необходимости Вы всегда можете обратиться к ней. Линейка продукции BRAIT® постоянно расширяется новыми моделями.

Продукция BRAIT® отличается эргономичным дизайном, обеспечивающей удобство ее использования, продуманной конструкцией, высокой мощностью и производительностью.

В связи с изменениями в технических характеристиках содержание руководства может не полностью соответствовать приобретенному инструменту.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию отдельных деталей без предварительного уведомления. Имейте это в виду, читая руководство по эксплуатации.

С уважением, компания BRAIT®.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1.0. Общие положения	3
2.0. Правила безопасности	3
3.0. Общие предупреждения и режим работы	4
4.0. Продолжительность процесса зарядки	5
5.0. Регулировка зарядного тока	5
6.0. Технические данные	7
7.0. Комплектация	7
8.0. Гарантийные обязательства	8

Чтобы гарантировать надёжную работу устройства, зарядное устройство должно использоваться правильно. Перед установкой и использованием, пожалуйста, прочтайте инструкции по эксплуатации. Особое внимание уделите предупреждению этого руководства, поскольку некоторые действия могут нанести ущерб зарядному устройству, а условия использования могут нанести телесные повреждения.



При любом отключении инструмента из электросети, а также в случае прекращения электроснабжения, снимите фиксацию (блокировку) выключателя и переведите его в положение "Выключено" для исключения дальнейшего самопроизвольного включения инструмента

Дата изготовления может быть определена цифрами серийного номера, размещённого на изделии, и (или) может быть указана на упаковке изделия.

1.0. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Электронное автоматическое зарядное устройство 12/24 В для жидкостных аккумуляторов, гелевых, AGM, MF, для автоматической зарядки/техническое обслуживания (PULSE TRONIC) и восстановления (сульфатация АКБ)

Устройство простое в использовании, благодаря автоматическому распознаванию типа батареи и наличию удобной панели управления.

Иновационная технология Power Stream гарантирует более высокую производительность, чем у традиционных зарядных устройств, благодаря более эффективному и полному контролю процесса зарядки, позволяющему значительно сократить время зарядки и поддерживать оптимальное состояние батареи, что в свою очередь гарантирует более длительный срок службы. Технология Pulse Tronic гарантирует оптимальную зарядку аккумулятора в течение 8 фаз, которые проверяют, контролируют, увеличивают и поддерживают состояние заряда.

Особенности устройства:

- автоматическая зарядка / техническое обслуживание, быстрая зарядка
- технология SMPS (Источник Питания в Режиме Переключения) Технология
- Импульсная зарядка с удержанием импульсного заряда
- Светодиодная индикация состояния заряда, окончания заряда и срабатывания защиты
- восстановление батареи
- при отсоединении клемм от аккумулятора на них не подается напряжение.
- противоискровое устройство, защита от короткого замыкания, изменения полярности, перенапряжения на входе и неисправной батареи.

2.0. ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Электробезопасность машины без двойной изоляции обеспечивается только в том случае, если она правильно подключена к хорошо заземленной системе, как того требуют действующие правила безопасности электрических систем;

2. Отсоедините вилку от электросети, когда устройство не используется.

3. В случае повреждения входного кабеля немедленно обратитесь к квалифицированному персоналу. Сменный кабель должен иметь те же характеристики.

4. Отсоедините штекер входного кабеля перед подключением или отсоединением соединений к батарее.

Предупреждение: во время зарядки аккумулятор выделяет взрывоопасные пары. Избегайте открытого огня и искр вблизи батареи;

НЕ КУРИТЕ.

5. Данное зарядное устройство содержит такие детали, как переключатели или реле, которые могут вызывать электрические дуги или искры, поэтому при использовании в гараже или в аналогичных условиях, поместите зарядное устройство в хорошо проветриваемое помещение, подходящее для этой цели; ни в коем случае не используйте его внутри автомобиля или под закрытым капотом автомобиля.

6. Не подвергайте устройство воздействию дождя, снега и других атмосферных воздействий.

7. Не используйте устройство, когда вы босиком.
8. Не прикасайтесь к машине мокрыми, влажными руками или ногами.
9. Не тяните за провод устройства, чтобы вынуть вилку из розетки.
10. Не разрешайте детям или людям с ограниченными возможностями пользоваться устройством.
11. Не оставляйте устройство без присмотра или без необходимости включенной в розетку, так как она может стать источником опасности.

3.0. ОБЩИЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И РЕЖИМ РАБОТЫ

Чтобы не повредить аккумулятор или зарядное устройство, необходимо соблюдать следующие инструкции по эксплуатации и меры осторожности:

После извлечения устройства из коробки убедитесь в его целостности.

Размотайте входной кабель по всей длине и вытяните его так, чтобы на него нельзя было наступить или раздавить.

При необходимости воспользуйтесь удлинителем, убедитесь, что пропускная способность по току такая же, как у оригинального кабеля; не используйте кабели меньшего сечения.

В случае, если розетка и вилка несовместимы, используйте только простые адаптеры, соответствующие действующим правилам техники безопасности и имеющих надлежащую мощность.

Соединительные зажимы, зарядные зажимы и верхняя поверхность аккумулятора всегда должны быть чистыми; в конечном итоге тщательно очистите зажимы аккумулятора железной щеткой.

Никогда не меняйте полярность соединений на противоположную; если есть сомнения, помните, что отрицательный зажим (-) подсоединен непосредственно к кузову автомобиля.

Напряжение зарядки зарядного устройства должно быть равно номинальному напряжению, указанному на батарее; оно совпадает с числом элементов батареи, умноженным на два (т.е. 6 элементов = 12 В).

Во время работы установите зарядное устройство в устойчивое положение и убедитесь, что отверстия для прохода воздуха не закрыты.

Снимите колпачки с аккумулятора после очистки зажимов, чтобы пыль или другие частицы не попали в элементы аккумулятора, и оставьте их в таком положении на все время зарядки.

Убедитесь, что электролитическая жидкость покрывает пластины не менее чем на 4-5 мм; при необходимости добавьте дистиллированную воду того типа, который продается для этой цели.

Внимание: не прикасайтесь к жидкости внутри аккумулятора!

Рекомендуется всегда отсоединять кабели, подсоединеные к положительному полюсу аккумулятора.

Не выполняйте одновременную зарядку нескольких аккумуляторов.

* Избегайте любых попыток подзарядки батарей, которые не могут быть подзаряжены.

Храните зарядное устройство в сухом месте.

4.0. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРОЦЕССА ЗАРЯДКИ

Продолжительность процесса зарядки всегда зависит от состояния заряжаемой батареи (почти зарженной, наполовину или полностью разряженной) и от ее состояния.

Для "обновления" обычного используемой батареи обычно достаточно 2-4 часов. Для полной перезарядки может потребоваться от 8 до 10 часов.

В начале процесса зарядки ток приобретает высокое значение, которое медленно и постепенно уменьшается, пока не станет очень низким по мере зарядки аккумулятора.

Когда аккумулятор заряжен, можно заметить, что жидкость, содержащаяся внутри него, начинает закипать.


Лучше не продлевать заряд чрезмерно, чтобы не перегревать элементы и избежать окисления пластин. Это поможет поддерживать аккумулятор в хорошем состоянии.

5.0. РЕГУЛИРОВКА ЗАРЯДНОГО ТОКА

Подключите кабель питания в розетку с напряжением 220В, затем подсоедините аккумулятор к устройству с помощью зажима.


1. Проверьте индикатор питания при подключении источника питания
2. Отрегулируйте до минимального
3. Подсоедините положительный кабель к полюсу (+) аккумулятора, а отрицательный к полюсу (-).
4. Отрегулируйте зарядный ток.

Для модели BC-30iS



1	Индикатор перегрузки по току
2	Дисплей
3	Увеличение значения
4	Контакт « + »
5	Кнопка меню
6	Дисплей
7	Уменьшение значения
8	Контакт « - »

Для модели ВС-40iS, ВС-60iS



1	Выбор типа батареи
2	Дисплей
3	Увеличение значения
4	Контакт « + »
5	Выбор режима
6	Дисплей
7	Уменьшение значения
8	Контакт « - »
9	Батарея 12V
10	Батарея 24V
11	Индикатор заряда
12	Зарядка
13	Импульсная зарядка
14	Старт

6.0. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Модель	BC-30iS	BC-40iS	BC-60iS
Напряжение	220V± 15%	220V± 15%	220V± 15%
Частота	50/60HZ	50/60HZ	50/60HZ
Напряжение батареи, В	12	12/24	12/24
Потребляемая мощность (КВА, Вт)	610	820	1430
Макс. ток заряда (А) 12В	70	80	80
Максимальный зарядный ток (А) 24В	-	80	80
Подходящий аккумулятор, Ач	5/200	5/300	5/500
Пусковой ток, А (12/24)	200	300/200	500/300

7.0. КОМПЛЕКТАЦИЯ:

1. Зарядное устройство - 1шт.
2. Провод 1.6М*25мм², 200А с зажимами - 2 шт.

ВНИМАНИЕ! Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию отдельных деталей, характеристики и комплектацию без предварительного уведомления.

Имейте это в виду, читая руководство по эксплуатации.

8.0. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1. Настоящее гарантийное свидетельство является единственным документом, подтверждающим Ваше право на бесплатное гарантийное обслуживание. Без предъявления данного свидетельства претензии не принимаются. В случае утери или порчи гарантийное свидетельство не восстанавливается.

2. Гарантийный срок на электроинструмент составляет 12 месяцев со дня продажи. Если изделие, предназначенное для бытовых (непрофессиональных) нужд эксплуатировалось в коммерческих целях (профессионально), срок гарантии составляет один месяц со дня продажи. В течение гарантийного срока сервисная служба бесплатно устраняет производственные дефекты и производит замену деталей, вышедших из строя по вине изготовителя. На период гарантийного ремонта эквивалентный исправный инструмент не предоставляется. Заменяемые детали переходят в собственность службы сервиса.

Компания BRAIT® несет ответственности за зред, который может быть причинен при работе с электроинструментом.

3. В гарантыйный ремонт инструмент принимается в чистом виде, при обязательном наличие надлежащим образом оформленных документов: настоящего гарантийного свидетельства, гарантийного талона, с полностью заполненными полями, штампом торговой организации и подписью покупателя.

4. Гарантыйный ремонт не производится в следующих случаях:

- при отсутствии гарантийного свидетельства и гарантийного талона или неправильном их оформлении;
- при совместном выходе из строя якоря и статора электродвигателя, при обугливании или оплавлении первичной обмотки трансформатора сварочного аппарата, зарядного или пуско-зарядного устройства, при оплавлении внутренних деталей, прожиге электронных плат;
- если гарантыйное свидетельство или талон не принадлежат данному электроинструменту или не соответствует установленному поставщиком образцу;
- по истечении срока гарантии;
- при попытках самостоятельного вскрытия или ремонта электроинструмента вне гарантыйной мастерской; внесения конструктивных изменений и смазки инструмента в гарантыйный период, о чем свидетельствуют, например, заломы на шлицевых частях крепежа корпусных деталей.
- при использовании электроинструмента в производственных или иных целях, связанных с получением прибыли, а также - при возникновении неисправностей связанных с нестабильностью параметров электросети, превышающих нормы, установленные ГОСТ;
- при неправильной эксплуатации (использование электроинструмента не по назначению, установка на электроинструмент не предназначенных заводом-изготовителем насадок, дополнительных приспособлений и т.п.);
- при механических повреждениях корпуса, сетевого шнура или при повреждениях, вызванных воздействиями агрессивных средств и высоких и низких температур, попадании ионородных предметов в вентиляционные решетки электроинструмента, а также при повреждениях, наступивших в результате неправильного хранения (коррозия металлических частей);
- при естественном износе деталей электроинструмента, в результате длительной эксплуатации(определяется по признакам полной или частичной выработки ресурса, сильного загрязнения, ржавчины снаружи и внутри электроинструмента, отработанной смазки в редукторе);

- использование инструмента не по назначению, указанному в инструкции по эксплуатации.

- при механических повреждениях инструмента;

- при возникновении повреждений в связи с несоблюдением предусмотренных инструкцией условий эксплуатации(см. главу Указания по технике безопасности в инструкции).

- повреждение изделия вследствие несоблюдения правил хранения и транспортировки.

Профилактическое обслуживание электроинструмента (чистка, промывка, смазка, замена пыльников, поршневых и уплотнительных колец) в гарантыйный период является платной услугой.

О возможных нарушениях, изложенных выше условий гарантыйного обслуживания, владельцу сообщается после проведения диагностики в сервисном центре.

Владелец инструмента доверяет проведение диагностики в сервисном центре в свое отсутствие.

Запрещается эксплуатация электроинструмента при проявлении признаков повышенного нагрева, искрения, а также шума в редукторной части. Для выяснения причин неисправности покупателю следует обратиться в гарантыйную мастерскую.

Неисправности, вызванные несвоевременной заменой угольных щеток двигателя, устраняются за счет покупателя.

5. Гарантия не распространяется на:

- сменные принадлежности (аксессуары и оснастка), например: аккумуляторы, диски, ножи, сверла, буры, патроны, цепи, звездочки, цанговые зажимы, шины, элементы натяжения и крепления, головки триммеров, подошвы шлифовальных и ленточных машин, фитильи и т.п.

- быстроизнашающиеся детали, например: угольные щетки, приводные ремни, сальники, защитные кожухи, направляющие ролики, направляющие, резиновые уплотнения, подшипники, зубчатые ремни и колеса, стволы, ленты тормоза, храповики и тросы стартеров, поршневые колыца и т.п. Замена их в течении гарантиного срока является платной услугой.

- естественный износ конических шестерней привода редуктора

- шнуры питания, в случае повреждения изоляции, шнуры питания подлежат обязательной замене без согласия владельца (услуга платная)

Инструкции, указанные в данном руководстве, не относятся к абсолютно всем ситуациям, которые могут возникнуть. Оператор должен осознавать, что контроль над практической эксплуатацией и соблюдение всех предосторожностей входит в его непосредственные обязанности.

С условиями гарантии ознакомлен.

Претензий к комплектации и внешнему виду не имею.

Покупатель _____

Телефон центрального сервисного центра: +7 (342) 214-52-12 www.fdbrait.ru

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ZHEJIANG LAOSHIDUN WELDING EQUIPMENT CO., LTD

АДРЕС: Xicheng Mechanical Industrial Area, Wugan Town, Wenling, Taizhou City, Zhejiang Province, Китай.

ТЕЛЕФОН: 0576-86906889

ДЕЙСТВИТЕЛЕН ПРИ ЗАПОЛНЕНИИ
ТАЛОН №1

Корешок талона №1
на гарантийный ремонт
(Модель: _____)
(Изъят: _____ / _____ 20 ____ г.)
Исполнитель _____ / _____
(ФИО)

На гарантийный ремонт _____

(Модель: _____)

Серийный номер _____

Представитель ОТК _____
(подпись, штамп)

Заполняет торговая организация

Продан _____
(наименование и адрес предприятия)

Дата продажи _____ М.П.

Продавец _____ / _____
(подпись) _____ / _____
(ФИО)

ДЕЙСТВИТЕЛЕН ПРИ ЗАПОЛНЕНИИ
ТАЛОН №2

Корешок талона №2
на гарантийный ремонт
(Модель: _____)
(Изъят: _____ / _____ 20 ____ г.)
Исполнитель _____ / _____
(ФИО)

На гарантийный ремонт _____

(Модель: _____)

Серийный номер _____

Представитель ОТК _____
(подпись, штамп)

Заполняет торговая организация

Продан _____
(наименование и адрес предприятия)

Дата продажи _____ М.П.

Продавец _____ / _____
(подпись) _____ / _____
(ФИО)

Заполняет ремонтное предприятие

(наименование и подпись предприятия)

Исполнитель _____ / _____ /
(подпись) (ФИО)

Владелец _____

_____ / _____ /
(подпись) (ФИО)

Дата ремонта _____ М.П.

Утверждаю _____
(Должность, подпись, ФИО руководителя ремонтного предприятия)

Заполняет ремонтное предприятие

(наименование и подпись предприятия)

Исполнитель _____ / _____ /
(подпись) (ФИО)

Владелец _____

_____ / _____ /
(подпись) (ФИО)

Дата ремонта _____ М.П.

Утверждаю _____
(Должность, подпись, ФИО руководителя ремонтного предприятия)

Для заметок



A large rectangular area containing 20 horizontal lines for writing notes. The lines are evenly spaced and extend across the width of the page.

TBRAIT[®]

